


<b>CERTIFICAT DE REVISIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS DE RISC DAVANT LA LEGIONEL·LA</b>							
<b>Nº C002SA01031120</b>							
<b>TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:</b>	<b>N.I.F: G-08555278</b>						
REAL CLUB DE TENIS BARCELONA - 1899 C/ Bosch i Gimpera, núm.5-13 08034 Barcelona							
<b>Ubicació de la instal·lació</b>							
REAL CLUB DE TENIS BARCELONA - 1899 C/ Bosch i Gimpera, núm.5-13 08034 Barcelona							
<b>REVISIÓ:</b> Realitzada per: <b>Susana Aguilar</b> Data visita: 03/11/2020 Informació recollida en el protocol nº <b>PT002SA01031120</b>							
<b>Tipus d'instal·lació revisada: Aigua sanitària freda i calenta</b> Descripció instal·lació: 1 CIRCUIT D'AIGUA SANITÀRIA AMB ACUMULACIÓ I RETORN Identificació del circuit: MASIA							
<b>Dades tècniques disponibles dels equips revisats</b>							
<b>Ref.</b>	<b>Marca</b>	<b>Model</b>	<b>N.serie</b>	<b>Timbrat</b>	<b>Marca CE</b>	<b>Capacitat (litres)</b>	<b>Any instal·lació</b>
DA-1	CORDIVARI	POLYWARM	0024	SI	SI	2000	2011
DA-2	CORDIVARI	POLYWARM	9997	SI	SI	2000	2011
<b>L'ENTITAT CERTIFICADORA AUTORITZADA ACREDITA QUE:</b>							
En base a la Revisió Periòdica realitzada seguint el procediment PG-010 (Organització i realització de revisions d'instal·lacions de risc de Legionel·losis) i a la informació subministrada per la pròpia empresa el resultat és:							
<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME a les condicions fixades en el Decret 352/2004 aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya							
<b>DATA CERTIFICAT: 03/11/2020</b>				Signatura de la persona que ha realitzat la revisió i segell de l'entitat certificadora			
<b>CERTIFICAT VÀLID FINS A: 03/11/2024</b>							
				Susana Aguilar			
		Expedit per triplicat ( + ) Exempler per al titular de la instal·lació ( E ) Exempler per a l'Entitat Certificadora ( A ) Exempler per a l'Ajuntament que correspongui					