


CERTIFICAT DE REVISIÓ PERIÒDICA D'INSTAL·LACIONS DE RISC DAVANT LA LEGIONEL·LA				
Nº C004SA01031120				
TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ:		N.I.F: G-08555278		
REAL CLUB DE TENIS BARCELONA - 1899 C/ Bosch i Gimpera, núm.5-13 08034 Barcelona				
Ubicació de la instal·lació				
REAL CLUB DE TENIS BARCELONA - 1899 C/ Bosch i Gimpera, núm.5-13 08034 Barcelona				
REVISIÓ: Realitzada per: Susana Aguilar				
Data visita: 03/11/2020				
Informació recollida en el protocol nº PT004SA01031120				
Tipus d'instal·lació revisada: Piscina / Banyera amb recirculació				
Descripció instal·lació: 1 BANYERA D'HIDROMASSATGE AMB RECIRCULACIÓ D'AIGUA.				
Identificació del circuit: SPA				
Dades tècniques disponibles dels equips revisats				
Ref.	Marca i model	Volum del vas (m ³)	Capacitat (usuaris)	Any instal·lació
spa	obra	5,5	6	
L'ENTITAT CERTIFICADORA AUTORITZADA ACREDITA QUE:				
En base a la Revisió Periòdica realitzada seguint el procediment PG-010 (Organització i realització de revisions d'instal·lacions de risc de Legionel·losis) i a la informació subministrada per la pròpia empresa el resultat és:				
<input checked="" type="checkbox"/> CONFORME a les condicions fixades en el Decret 352/2004 aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya				
DATA CERTIFICAT: 03/11/2020		Signatura de la persona que ha realitzat la revisió i segell de l'entitat certificadora		
CERTIFICAT VÀLID FINS A: 03/11/2024				
Susana Aguilar				
		Expedit per triplicat (+) Exemplar per al titular de la instal·lació (E) Exemplar per a l'Entitat Certificadora (A) Exemplar per a l'Ajuntament que correspongui		